



PRODUCTO

BASE DIAMOND SPLF-1906

BASE DIAMOND, es una tinta base plastisol que pertenece a la línea **SOFTEX** y que ha sido formulada especialmente para lograr estampados con un acabado brillante simulando una aplicación tipo glitter. La Base Diamond debe ser aplicada sobre TDS directos o tonos con tinta solidos para apreciar mejor su efecto de la Base Diamond. Forma una película de finas partículas brillante esparcidas entre si, produciendo destellos que resaltan el color del plastisol base facilitando y reduciendo el tiempo de aplicación tradicional de espolvorear las partículas glitter sobre el estampado.

PROPIEDADES		FICHA TECNICA			
<ul style="list-style-type: none"> Tamaño de partículas pequeña, finas y brillantes. De facil y rapida aplicacion. Pelicula flexible. Excelente resistencia a la deformacion. Excelente adherencia. Alta solidez al lavado. 	NATURALEZA	SUBSTRATO	APLICACIÓN		
	Tinta textil plastisol	Mezcla algodón / poliéster, algodón 100%	Serigrafía con una sola razada.		
	No. MALLA	RASERO	CURADO		
	32 hasta 43 hilos por centimetro 83-110 hilos por pulgada	TIPO : poliuretano DUREZA : 70 FILO : rectangular	HORNO 160° C / 320° F 60 seg PLANCHA 160° C/ 15 seg		
RESISTENCIA AL AGUA (*)	FORMULACION SUGERIDA	ADITIVOS SUGERIDOS	COLOR (ES)		
12-24 lavadas en lavadora domestica y agua fria	N/A	Auxiliar espesante polvo (mas viscosidad). Auxiliar reductos SPLF (menos viscosidad)	SPLF-1906	SPLF LF BASE DIAMOND	
PRESENTACION	ALMACENAMIENTO	SUGERENCIAS			
DE 1 KG DE 5 KG DE 20 KG DE 200 KG	12 meses en envase cerrado temperatura máxima 35° C	Mezclar perfectamente antes del estampado.			

* BUENA (48 LAVADAS EN MAQUINA)

* EXCELENTE (52 LAVADAS EN MAQUINA)

IMPORTANTE: EXCEL INK RECOMIENDA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS ANTES DE EFECTUAR EL TIRO TOTAL YA QUE DE NINGUNA MANERA GARANTIZAMOS EL RESULTADO FINAL. NO SE EXTIENDE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA EN CUANTO AL USO DE ESTE PRODUCTO DEBIDO A LA DIVERSA VARIEDAD DE FORMAS DE APLICACION Y CONDICIONES DE TRABAJO, ASI COMO LAS DISTINTAS VARIABLES QUE EXISTEN EN LA PRODUCCION. EL OPERADOR DEBERA DETERMINAR LA MANERA DE APLICARSE EL PRODUCTO PARA EL CUAL ESTE DESTINADO, ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS QUE DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE RESULTEN.

AUXILIAR ENDURECEDOR